



Villa palaciega protagonista de esta rehabilitación

La villa de estilo palaciego protagonista de esta rehabilitación, construida a principios de siglo XX, necesitaba rehabilitar amplias zonas de su fachada, y en especial las cornisas superiores. Dichas cornisas estaban evidentemente deterioradas por el paso del tiempo y el ambiente marino.

Para ello se han utilizado unas **cornisas diseñadas a medida** para el proyecto. Anteriormente la finca había sufrido varias rehabilitaciones pero nunca definitivas y con las piezas de hormigón polímero es lo que querían conseguir, **una actuación definitiva y duradera.**

Una de las mayores dificultades del proceso ha sido la **colocación de las piezas**, que ha necesitado de una subestructura metálica siendo las esquinas y los remates las zonas más complicadas para colocar.

El resultado ha sido un éxito, pues las piezas de hormigón polímero una vez pintadas en el color original de la fachada consiguen dar una **sensación pétrea** al edificio, similar a la que se hubiera conseguido utilizando elementos de sillería.

